


## Schritt: 1




Stellen Sie Ihren POLARO E Streuer auf den Kopf. Entfernen Sie anschließend alle sechs Schrauben und ziehen Sie das Abdeckblech heraus. Nun haben Sie freie Sicht auf die Schieberführung sowie auf den Antriebsmotor.

## Schritt: 2



Lösen Sie beide Schrauben (siehe Bild) auf der weißen PET Platte. Entfernen Sie anschließend den rot markierten Metallwinkel. Beide Schrauben wieder fixieren, nach dem der Metallwinkel entfernt wurde.

## Schritt: 3




Lösen Sie nun beide Schrauben am schwarzen Block. Bitte nicht komplett ausschrauben, nur lösen.

## Schritt: 4



Nun die Bewegungsspindel in die Rahmenöffnung seitlich einführen. Bitte beachten Sie die Richtung des Metallwinkels auf der Abbildung.  
Die Spindel nun durch den schwarzen Führungsblock drehen, bis der Metallhalter außen am Rahmen komplett anliegt.

## Schritt: 5




Beigefügte Schrauben 5x12 einschrauben und fest fixieren.  
Bitte die Bewegungsspindel auf „**Leichtgängigkeit**“ prüfen.

## Schritt: 6



Beide Schrauben an der Bewegungsführung fest anziehen.


## Schritt: 7



Nun beide Schrauben am schwarzen Block wieder fixieren.

## Letzter Schritt:

1.



Bewegungsspindel mit mitgelieferter  
Kupferpaste über ganze Länge einfetten.

2.



Abdeckblech wieder einführen  
und verschrauben.

**Sollten Sie hierzu Fragen haben, stehen wir Ihnen gerne unter: 07348/9596-0 zur Verfügung. Vielen Dank.**

**Ihr LEHNER 12-Volt Streutechnik Team**