


Anschlussbelegung PSM v1.0



KABELARTEN

Steckerleiste ZRS	Farbig 1	oder	Farbig 2	oder	Nummeriert	und	Motor Hall Sensor
⊗	schwarz		schwarz		grün/gelb		schwarz
⊗	grau		grün/gelb		2		grün
⊗	blau		grau		3		gelb
⊗	braun		braun		1		rot