


Anschluss VGM Dose (7polig Stecker) LISA

Auflegen der 4 Flachsteckhülsen in der Verteilerplatine


1. Maschine abschalten und Stromverbindung trennen
2. Verteilerdose hinten im Rahmen aufschrauben
3. „Blindeckel“ aus Kabelverschraubung entnehmen und kurzes Anschlussstück mit den Kabelschuhen voraus einführen
4. 4 Flachsteckverbinder aufstecken – siehe Belegungstabelle
5. Verteilerbox schließen
6. Anschließen der VGM-Leitung an die 7 polige Steckdose
7. Anschließen der Stromversorgung

Belegungstabelle

Verteilerplatine (PWR5)	M12 Kabel /Stecker	VGM 7 polig
GND	Blau	7
CON	Weis	7
Speed	Braun	2
EHR	Schwarz	4



Flachsteckhülsen ganz aufschieben
 ACHTUNG Zunge nicht umknicken!



Auf festen Sitz der
Verschraubung und dem
Kabel achten

Steckverbindung, wenn
die Maschine
abgenommen wird