


Belegungsplan 7-poliger Dioden Stecker AgroDos PSM



7 poliger Stecker von hinten

Pin 1 Geschwindigkeitssignal von EHR Box

Pin 2 Geschwindigkeitssignal Radsensor

Pin 3 -

Pin 4 EHR Signal Heben-Senken bzw. Magnetsensor

Pin 5 + 12 Volt Brücke Pin 6 zum Magnetsensor

(Erkennung 7 poliger Stecker)

Pin 6 + 12 Volt Brücke auf Pin 5

Pin 7 - 12 Volt